


영등포구시설관리공단 본부청사 지층

석면함유 지점 범례

시료번호
시료위치 | 재 질 (함유율%)

검출구역

시료위치	재 질
1 : 천장재	A : 텍 스
2 : 바닥재	B : 슬레이트
3 : 벽 재	C : 방라이트
4 : 지붕재	D : 석 고
5 : 보온재	E : 뿜 칠 재
6 : 단열재	F : 타 일
7 : 분무재	G : 유리섬유
8 : 개스킷	
9 : 내화피복재	
10 : 기타물질	

지붕재 / 내화피복재
천장재 / 배관재 (보온재)
벽 재 / 칸막이
바닥재 / 배관재 (연결)
분무재 (뿜칠재) / 기타물질

비석면함유 지점 범례

시료번호
종류 | 재질

시료번호	채취장소	건축자재	동일구역	면적 (㎡)	석면종류	함유율 (%)	위해성 평가점수	관리 방안
S#01	복도	텍스	-	13.70	백석면	6~8	9	- 잠재적으로 석면노출 가능성 낮으나, 인위적인 훼손 시 석면노출 위험성 존재 - 평상시 석면의 비산방지를 위한 지속적인 유지관리 대책수립 - 석면함유 건축자재의 주기적인 점검 - 시설공사 시 석면함유 자재 또는 설비가 손상되지 않도록 작업수행 - 석면의 위험성에 대한 교육 및 공지 - 석면 해체·제거 작업시 관련규정 준수
S#02	서고	텍스	회의실	97.30	백석면	6~8	10	
S#03	창고1	텍스	창고2	40.10	백석면	6~8	10	
			이하여백					

조사 지역	
현장주소 (기관명)	영등포구시설관리공단 본부청사
조사완료일	2013.05.08
도면번호	MR-130508-01
조사기관	(주) 미래환경분석



영등포구시설관리공단 본부청사 1층

석면함유 지점 범례

시료번호
시료위치 | 재 질 (함유율%)

검출구역

시료위치	재 질
1 : 천장재	A : 텍 스
2 : 바닥재	B : 슬레이트
3 : 벽 재	C : 밤라이트
4 : 지붕재	D : 석 고
5 : 보온재	E : 뿜 칠 재
6 : 단열재	F : 타 일
7 : 분무재	G : 유리섬유
8 : 개스킷	
9 : 내화피복재	
10 : 기타물질	


지붕재 / 내화피복재
천장재 / 배관재 (보온재)
벽 재 / 칸막이
바닥재 / 배관재 (연결)
분무재 (뿜칠재) / 기타물질

비석면함유 지점 범례

시료번호
종류 | 재질

시료번호	채취장소	건축자재	동일구역	면적 (㎡)	석면종류	함유율 (%)	위해성 평가점수	관리 방안
-	-	-	-	-	-	-	-	- 석면함유의심물질에 대한 시료분석 결과 석면이 검출되지 않거나, 석면 의심 자재 없음
			이하여백					

조사 지역	
현장주소 (기관명)	영등포구시설관리공단 본부청사
조사완료일	2013.05.08
도면번호	MR-130508-02
조사기관	(주) 미래환경분석



영등포구시설관리공단 본부청사 2층

석면함유 지점 범례

시료번호
시료위치 | 재 질 (함유율%)

검출구역

시료위치	재 질
1 : 천장재	A : 텍 스
2 : 바닥재	B : 슬레이트
3 : 벽 재	C : 방라이트
4 : 지붕재	D : 석 고
5 : 보온재	E : 뿜 칠 재
6 : 단열재	F : 타 일
7 : 분무재	G : 유리섬유
8 : 개스킷	
9 : 내화피복재	
10 : 기타물질	


지붕재 / 내화피복재
천장재 / 배관재 (보온재)
벽 재 / 칸막이
바닥재 / 배관재 (연결)
분무재 (뿜칠재) / 기타물질

비석면함유 지점 범례

시료번호
종류 | 재질

시료번호	채취장소	건축자재	동일구역	면적 (㎡)	석면종류	함유율 (%)	위해성 평가점수	관리 방안
S#04	전산실	텍스	-	7.20	백석면	6~8	9	- 잠재적으로 석면노출 가능성 낮으나, 인위적인 훼손 시 석면노출 위험성 존재 - 평상시 석면의 비산방지를 위한 지속적인 유지관리 대책수립 - 석면함유 건축자재의 주기적인 점검 - 시설공사 시 석면함유 자재 또는 설비가 손상되지 않도록 작업수행 - 석면의 위험성에 대한 교육 및 공지 - 석면 해체·제거 작업시 관련규정 준수
S#05	본부장실	텍스	-	22.14	백석면	6~8	9	
			이 하 여 백					

조사 지역	
현장주소 (기관명)	영등포구시설관리공단 본부청사
조사완료일	2013.05.08
도면번호	MR-130508-03
조사기관	(주) 미래환경분석



영등포구시설관리공단 본부청사 3층

석면함유 지점 범례

시료번호
시료위치 | 재 질 (함유율%)

검출구역

시료위치	재 질
1 : 천장재	A : 텍 스
2 : 바닥재	B : 슬레이트
3 : 벽 재	C : 방라이트
4 : 지붕재	D : 석 고
5 : 보온재	E : 뿜 칠 재
6 : 단열재	F : 타 일
7 : 분무재	G : 유리섬유
8 : 개스킷	
9 : 내화피복재	
10 : 기타물질	

지붕재 / 내화피복재
천장재 / 배관재 (보온재)
벽 재 / 칸막이
바닥재 / 배관재 (연결)
분무재 (뿜칠재) / 기타물질

비석면함유 지점 범례

시료번호
종류 | 재질

시료번호	채취장소	건축자재	동일구역	면적 (㎡)	석면종류	함유율 (%)	위해성 평가점수	관리 방안
S#06	계단실	텍스	이사장실	51.12	백석면	6~8	9	- 잠재적으로 석면노출 가능성 낮으나, 인위적인 훼손 시 석면노출 위험성 존재 - 평상시 석면의 비산방지를 위한 지속적인 유지관리 대책수립 - 석면함유 건축자재의 주기적인 점검 - 시설공사 시 석면함유 자재 또는 설비가 손상되지 않도록 작업수행 - 석면의 위험성에 대한 교육 및 공지 - 석면 해체·제거 작업시 관련규정 준수
			이하여백					

조사 지역	
현장주소 (기관명)	영등포구시설관리공단 본부청사
조사완료일	2013.05.08
도면번호	MR-130508-04
조사기관	(주) 미래환경분석