


문서번호

FAK_2022_H_2_006_2

책임기술자

최종전



석면비산측정 결과보고서

대영초 석면해체제거공사

[서울 영등포구 신길로23길 43(신길동, 대영초등학교)]

측정일 : 2022년 1월 27일 ~ 1월 28일 [2일]

노동부 신고번호 : 서울남부 - 20220007



주식회사 파인다스코리아

■ 석면안전관리법 시행규칙 [별지 제19호서식] <개정 2019. 12. 24.>

석면해체 · 제거 사업장의 석면 비산 측정 결과보고서

접수번호	접수일
------	-----

제출인	상호(대표자) 대영초등학교	사업자등록번호
	주 소 서울시 영등포구 신길로23길 43	(전화번호: 02-846-1997)

석면해체 · 제거 사업장	건 물 명	대영초등학교 정보관	위 치	서울 영등포구 신길로23길 43(신길동, 대영초등학교)
	연면적(m ²)	- m ²	작업기간	2022년 1월 27일 ~ 1월 28일
	석면건축자재 [길이(m) · 면적(m ²) · 부피(m ³)] (필요시 별지 첨부)			천장재 텍스 : 204.00m ²

측정 기관	대표자 주식회사 파인더스코리아 하 진	사업자등록번호 752-81-01598
	주 소 서울 성동구 왕십리로16길 21, 2층 203호(성수동 1가)	
	측정자/분석자	김 홍 광 / 정 보 람, 김 보 라

측정 결과	시료번호	측정 지점	측정 장비 (종류/수량)	유량 (L/분)	측정 일시	측정 결과 (f/cc)	검출석면의 종류
	[첨부 1]						

측정 지점	비산측정 시작 사진	비산측정 종료 사진	비고
--------------	------------	------------	----

[첨부 2]

(필요시 별지 첨부)	(필요시 별지 첨부)
측정 시작 시간:	측정 종료 시간:
(필요시 별지 첨부)	(필요시 별지 첨부)
측정 시작 시간:	측정 종료 시간:

「석면안전관리법」 제28조제2항 및 같은 법 시행규칙 제38조제2항에 따라 석면해체 · 제거 사업장의 석면 비산 측정 결과를 제출합니다.

제출인(대표자) 대영초등학교 (서명 또는 인)

특별자치시장 · 특별자치도지사 · 시장 · 군수 · 구청장 귀하

첨부서류	「산업안전보건법 시행규칙」 별지 제17호의6서식의 석면해체 · 제거작업 신고서 사본	수수료 없 음
------	--	------------

첨부서류, 「산업안전보건법 시행규칙」 별지 제17호의6서식의 석면해체·제거작업 신고서 사본

■ 산업안전보건법 시행규칙 [별지 제17호의6서식] <개정 2011.3.3>

석면해체·제거작업 신고서

* 유의사항을 읽고 적당하여 주시기 바라며 []에는 √ 표시를 합니다.

(양 쪽)

신고번호	(지방고용노동권서명)	-	호	처리기간	7 일
[] 건축물	위치(소재지) 서울특별시 영등포구 신길로23길 43	건축물등록번호			
	용도 대영초등학교	건물명(설비명) 대영초등학교			
[] 설비	건축물수 1	구조 철근콘크리트			
	세대수 1	연면적 204 m ²			
소유자	성명 대영초등학교	전화번호 02-846-1997			
	주소 서울특별시 영등포구 신길로23길 43				
석면해체·제거업자	업자명(상호)(주)경명이앤씨	대표자 성명 홍 형 우			
	고용노동부 등록번호 제3209호	휴대전화번호 010-2711-3494			
	전화번호 02-703-3495 fax: 02-703-3496	전화번호 010-2711-3494			
작업장	공사현장명(공사명·작업명) 석면해체 제거공사	전화번호 010-2711-3494			
해체사유	해체사유 무석면텍스교체				
사유	해체기간	2022 년 01 월 17 일부터	2022 년 01월 31 일까지		
석면 함유 자재(물질) 의 종류 및 면적	종 류	면적(m ²)·부피(m ³)·길이(m)			
	분무재(분말재)				
	내화피복재				
	천장재	204			
	지붕재				
	벽재(벽체의 마감재)				
	규비결				
	파이프보온재				
	단열재				
개스킷					
합 계	204				
현장책임자	성명 홍 형우	전화번호 010-2711-3494			
작업근로자	성명	생년월일	주소	전화번호	
인적사항 (간이 부족할 경 우 별첨)	별도첨부				

「산업안전보건법 시행규칙」 제80조의7제1항에 따라 위와 같이 신고합니다.

2022 년 01 월 17 일

신고인

(주)경명이앤씨

홍 형우(서명 또는 인)



지방고용노동청(지청)장 귀하

측정지점 [첨부 2]		비산측정 시작 사진		비산측정 종료 사진		비 고
#A01	부지경계선1					-
		측정시작시간	9:16	측정종료시간	13:16	
#A02	부지경계선2					-
		측정시작시간	9:17	측정종료시간	13:17	
#A03	부지경계선3					-
		측정시작시간	9:18	측정종료시간	13:18	
#A04	부지경계선4					-
		측정시작시간	9:18	측정종료시간	13:18	
#A05	위생설비입구					-
		측정시작시간	9:25	측정종료시간	11:25	

측정지점 [첨부 2]		비산측정 시작 사진		비산측정 종료 사진		비 고
#A06	음압기배출구1					-
		측정시작시간	9:31	측정종료시간	11:31	
#A07	음압기배출구2					-
		측정시작시간	9:32	측정종료시간	11:32	
#A08	폐기물 반출구					-
		측정시작시간	12:15	측정종료시간	14:15	
#A09	폐기물 보관1					-
		측정시작시간	13:40	측정종료시간	15:40	
#A10	폐기물 보관2					-
		측정시작시간	13:42	측정종료시간	15:42	

측정지점 [첨부 2]		비산측정 시작 사진		비산측정 종료 사진		비 고
#A01	부지경계선1					-
		측정시작시간	7:03	측정종료시간	11:03	
#A02	부지경계선2					-
		측정시작시간	7:04	측정종료시간	11:04	
#A03	부지경계선3					-
		측정시작시간	7:05	측정종료시간	11:05	
#A04	부지경계선4					-
		측정시작시간	7:07	측정종료시간	11:07	
#A05	폐기물 반출구					-
		측정시작시간	7:26	측정종료시간	9:26	

측정지점 [첨부 2]		비산측정 시작 사진		비산측정 종료 사진		비 고
#A06	폐기물 보관1					
		측정시작시간	6:55	측정종료시간	8:55	
#A07	폐기물 보관2					-
		측정시작시간	6:57	측정종료시간	8:57	

첨부. 석면조사기관 지정서(변경) [제2021-120010호]

제2021-120010호

석면조사기관 지정서(변경)

기관명	주식회사 파인다스코리아	
소재지	(04788) 서울 성동구 왕십리로16길 21, 2층 203호 (성수동1가)	
대표자성명	하진실	
지정사항	총 대행(지정) 한계	사업장(0)개소, 근로자(0)명
	관할 지역 대행(지정) 한계	사업장(0)개소, 근로자(0)명
	대행(지정) 지역	

※ 준수사항

1. 석면조사기관은 고용노동부장관 또는 지방노동관서장의 자료제출요구 및 점검에 적극 협조해야 한다.
2. 석면조사기관으로 지정받은 기관은 「산업안전보건법」에서 정하는 사항을 준수하여야 한다.

『산업안전보건법』 제120조에 따라 석면조사기관으로 지정합니다.

2021. 12. 28.

서울지방고용노동청장





주식회사 파인다스코리아

건축물 석면조사, 작업장 내부 및 사업장 주변 공기질 측정
고형 및 공기 중 시료 정량·정성분석, 석면해체제거작업 감리 및 컨설팅
건축물 석면안전관리 및 위해성평가

서울 성동구 왕십리로16길 21, 2층 203호(성수동 1가)

Tel. 02-2088-8912 / Fax. 02-6499-8912

홈페이지 : <http://www.findaskorea.com>

E-mail : tjrauswhk@naver.com