책임자승인	

문서번호 ESC - 230220 - 1

석면해체·제거 사업장의 석면비산 측정결과 보고서

서울특별시 영등포구 양평로19길 36 외1필지(양평동4가 15-3,15-8)

2023년 2월 20일

인성환경시스템주식회사

einsung environment system

노동부 지정 석면조사기관 제2017-120010호

14967 경기도 시흥시 월곶중앙로 11, 203호

TEL. 031-311-5451/ FAX. 031-629-5453

E-mail. einsung17@naver.com

■석면안전관리법 시행규칙[별지 제19호 서식]


석면해체·제거 사업장의 석면비산 측정결과 보고서

1. 측정결과

측정일시	02월 20일				
측정장비종류	SARA-5100/LX40A		측정장비수량	10대	
측정결과	시료번호	측정 지점	유량(L/분)	측정농도 (f/cc)	검출석면의 종류
	1	부지경계선	10	0.003	백석면
	2	부지경계선	10	0.002	백석면
	3	부지경계선	10	0.002	백석면
	4	부지경계선	10	0.001	백석면
	5	작업장주변(실외)	10	0.002	백석면
	6	작업장주변(실외)	10	0.001	백석면
	7	위생설비입구	10	0.002	백석면
	8	폐기물반출지점	10	0.005	백석면
	9	폐기물반출지점	10	0.006	백석면
	10	폐기물반출지점	10	0.005	백석면

■석면안전관리법 시행규칙[별지 제19호 서식]

2.측정 지점 위치(도식도)



3. 현장사진

구분	사진		비 고
부지 경계선			
	측정시작시간	측정종료시간	
	7:50	11:50	
부지 경계선			
	측정시작시간	측정종료시간	
	7:50	11:50	
부지 경계선			
	측정시작시간	측정종료시간	
	7:50	11:50	
부지 경계선			
	측정시작시간	측정종료시간	
	7:50	11:50	

구분	사진		
작업장 주변 (실외)			
	측정시작시간	측정종료시간	
	8:15	10:15	
작업장 주변 (실외)			
	측정시작시간	측정종료시간	
	8:20	10:20	
위생설비 입구			
	측정시작시간	측정종료시간	
	8:30	10:30	
폐기물 반출지점			
	측정시작시간	측정종료시간	
	8:45	10:45	

구분	사진		
폐기물 반출지점			
	측정시작시간	측정종료시간	
	9:10	11:10	
폐기물 반출지점			
	측정시작시간	측정종료시간	
	9:30	11:30	