책임자승인	

문서번호 ESC - 220406 - 1

석면해체·제거 사업장의 석면비산 측정결과 보고서

서울특별시 영등포구 영중로 33길 5-3

2022년 04월 06일,07일 (2일간)

인성환경시스템주식회사

einsung environment system

노동부 지정 석면조사기관 제2017-120010호

14967 경기도 시흥시 월곶중앙로 11, 203호

TEL. 031-311-5451/ FAX. 031-629-5453

E-mail. einsung17@naver.com

■석면안전관리법 시행규칙[별지 제19호 서식]

석면해체·제거 사업장의 석면비산 측정결과 보고서

접수번호		접수일	
제출인	상호(대표자) 곽주현		사업자등록번호 216-18-11918
	주소 서울특별시 영등포구 영중로33길 5-3 (영등포동8가)		
건축물	건물명 디에이펙스빌딩		위치(주소) 서울특별시 영등포구 영중로 33길 5-3
	연면적 829.89 ㎡		작업기간 04월 06일,07일 (2일간)
	석면건축자재 [길이(m)·면적(㎡)·부피(㎥)] 775.75 ㎡		
측정기관	대표자(상호) 인성환경시스템주식회사 김 영 주		사업자등록번호 650-87-00621
	주소 : 경기도 시흥시 월곶중앙로 11, 203호 분석자/측정자 : 김영주/이예준		

측정 결과	시료번호	측정지점	측정결과	검출석면의 종류
	별첨			

측정 지점 위치(도식도)
별첨

측정지점	비산측정시작사진	비산측정종료사진	비고
별첨			

「석면안전관리법」 제28조 제2항 및 같은 법 시행규칙 제39조 제2항에 따라 석면해체·제거 사업장의 석면비산 측정결과를 제출합니다.

2022년 월 일

제출인 곽주현 (서명 또는 인)

귀하

첨부서류	「산업안전보건법 시행규칙」 별지 제17호의 6서식의 석면해체·제거작업 신고서 사본	수수료 없음

210mm×297mm[백상지㎡ 80g/(재활용품)]

■석면안전관리법 시행규칙[별지 제19호 서식]

석면해체·제거 사업장의 석면비산 측정결과 보고서


1. 측정결과

측정일시	04월 06일				
측정장비종류	SARA-5100/LX40A		측정장비수량	12대	
측정결과	시료번호	측정 지점	유량(L/분)	측정농도 (f/cc)	검출석면의 종류
	1	부지경계선	10.04	0.001	백석면
	2	부지경계선	10.09	0.001	백석면
	3	부지경계선	10.05	0.002	백석면
	4	부지경계선	10.01	0.002	백석면
	5	위생설비입구	10.06	0.002	백석면
	6	음압기	10.07	0.002	백석면
	7	음압기	10.03	0.003	백석면
	8	음압기	10.01	0.003	백석면
	9	음압기	10.06	0.002	백석면
	10	음압기	10.09	0.002	백석면
	11	음압기	10.02	0.003	백석면
	12	폐기물반출구	10.04	0.005	백석면

■석면안전관리법 시행규칙[별지 제19호 서식]


2.측정 지점 위치-1.(도식도)

<지상3층>



2 1 7 6 4 3

<지상4층>



8 9

<지상3층 ~ 지상5층 계단이용 전체 보양>


공사 구역

측정 위치

■석면안전관리법 시행규칙[별지 제19호 서식]

2.측정 지점 위치-2.(도식도)

<지상5층>





<지상3층 ~ 지상5층 계단이용 전체 보양>

공사 구역

측정 위치

3. 현장사진

구분	사진		비 고
부지 경계선			
	측정시작시간	측정종료시간	
	11:50	15:50	
부지 경계선			
	측정시작시간	측정종료시간	
	11:50	15:50	
부지 경계선			
	측정시작시간	측정종료시간	
	11:50	15:50	
부지 경계선			
	측정시작시간	측정종료시간	
	11:50	15:50	

구분	사진		
위생설비 입구			
	측정시작시간	측정종료시간	
	12:00	14:00	
음압기			
	측정시작시간	측정종료시간	
	12:10	14:10	
음압기			
	측정시작시간	측정종료시간	
	12:10	14:10	
음압기			
	측정시작시간	측정종료시간	
	12:10	14:10	

구분	사진		
음압기			
	측정시작시간	측정종료시간	
	12:10	14:10	
음압기			
	측정시작시간	측정종료시간	
	12:10	14:10	
음압기			
	측정시작시간	측정종료시간	
	12:10	14:10	
폐기물 반출구			
	측정시작시간	측정종료시간	
	14:20	16:20	

■석면안전관리법 시행규칙[별지 제19호 서식]

석면해체·제거 사업장의 석면비산 측정결과 보고서


1. 측정결과

측정일시	04월 07일				
측정장비종류	SARA-5100/LX40A		측정장비수량	14대	
측정결과	시료번호	측정 지점	유량(L/분)	측정농도 (f/cc)	검출석면의 종류
	1	부지경계선	10.02	0.001	백석면
	2	부지경계선	10.09	0.002	백석면
	3	부지경계선	10.05	0.002	백석면
	4	부지경계선	10.01	0.002	백석면
	5	위생설비입구	10.07	0.002	백석면
	6	음압기	10.03	0.003	백석면
	7	음압기	10.06	0.003	백석면
	8	음압기	10.04	0.002	백석면
	9	음압기	10.05	0.002	백석면
	10	폐기물반출구	10.02	0.004	백석면
	11	위생설비입구	10.07	0.002	백석면
	12	음압기	10.01	0.002	백석면
	13	음압기	10.03	0.003	백석면
	14	폐기물반출구	10.05	0.005	백석면


■석면안전관리법 시행규칙[별지 제19호 서식]

2.측정 지점 위치-1.(도식도)

<지상1층>



<지상2층>



<지상2층 ~ 지하1층 계단이용 전체 보양>


공사 구역

측정 위치

■석면안전관리법 시행규칙[별지 제19호 서식]

2.측정 지점 위치-2.(도식도)

<지하1층>



<지상2층 ~ 지하1층 계단이용 전체 보양>

공사 구역

측정 위치

3. 현장사진

구분	사진		비 고
부지 경계선			
	측정시작시간	측정종료시간	
	8:00	12:00	
부지 경계선			
	측정시작시간	측정종료시간	
	8:00	12:00	
부지 경계선			
	측정시작시간	측정종료시간	
	8:00	12:00	
부지 경계선			
	측정시작시간	측정종료시간	
	8:00	12:00	

구분	사진		
위생설비 입구			
	측정시작시간	측정종료시간	
	8:20	10:20	
음압기			
	측정시작시간	측정종료시간	
	8:30	10:30	
음압기			
	측정시작시간	측정종료시간	
	8:30	10:30	
음압기			
	측정시작시간	측정종료시간	
	8:30	10:30	

구분	사진		
음압기			
	측정시작시간	측정종료시간	
	8:30	10:30	
폐기물 반출구			
	측정시작시간	측정종료시간	
	13:00	15:00	
위생설비 입구			
	측정시작시간	측정종료시간	
	8:45	10:45	
음압기			
	측정시작시간	측정종료시간	
	8:55	10:55	

구분	사진		
음압기			
	측정시작시간	측정종료시간	
	8:55	10:55	
폐기물 반출구			
	측정시작시간	측정종료시간	
	13:05	15:05	

■석면안전관리법 시행규칙[별지 제19호 서식]

지 정 서

제2017-120010호

석면조사기관 지정서(최초)

기 관 명	인성환경시스템주식회사	
소 재 지	(14967) 경기 시흥시 월곶중앙로 11 (월곶동, 상가) 203호()	
대표자성명	김영주	
지정사항	총 대행(지정) 한 계	사업장(0)개소, 근로자(0)명
	관 할 지 역 대행(지정) 한계	사업장(0)개소, 근로자(0)명
	대행(지정) 지역	전국

※ 준수사항
1. 석면조사기관기관은 고용노동부장관 또는 지방노동관서장의 자료제출요구 및 점검에 적극 협조하여야 한다.

2. 석면조사기관기관으로 지정받은 기관은 산업안전보건법령에서 정하는 사항을 준수하여야 한다.

『산업안전보건법』 제38조의2 규정의 의하여 석면조사기관으로 지정합니다.

2017. 8. 7

중부지방고용노동청장

* 본 결과서는 법적 소송용도로 사용할 수 없으며 본사의 허가없이 재발행될 수 없습니다.

"석면조사·분석 전문기관"

인성환경시스템주식회사

einsung environment system